

## Vorken



Linker vork lijkt OK,

De 2 poten in het midden hebben put-erosie op de glijvlakken

Rechtersvork heeft onderhoud nodig.



2 Sets voorvorkrubbers

330 mm lang, 58 mm diameter, 57 en 36 mm afdichtingsdiameter



